

ETAT DES TRAVAUX 2019 QUARTIER OREE NORD SEILLE

Nom de la rue	Intitulé de la demande	Compétence
ECLAIRAGE PUBLIC		
Rue des Jacinthes	Le lampadaire situé devant le n°4 est bruyant : intervention du service début septembre	Ville
	Le lampadaire situé au n°15 rue des Jacinthes est bruyant : intervention du service début juin	Ville
Avenue des Azalées	Disfonctionnement des lampadaires en face des n°13 et 15 : réparés début septembre	Ville
Rue des Lys	Disfonctionnement du lampadaire situé entre le n°16 et 18 impasse des Lys : intervention du service le 5 avril	Ville
Rue des Glaieuls	Disfonctionnement du lampadaire situé entre le n°5 et le n°7 rue des Glaieuls au fond de l'impasse : intervention du service le 1er mars	Ville



Nom de la rue	Intitulé de la demande	Compétence
ESPACES VERTS		
Rue des Jacinthes	Taille de la haie située entre le 8 et le 20 rue des Jacinthes : le 6 septembre	Ville
	Elagage des branches dépassant sur les propriétés de certains riverains impasse des Jacinthes, avenue des Azalées	Ville
	Taille de la haie sur le chemin communal : intervention du service	Ville
Rue des Lys	Intervention du service sur un saule fendu en deux derrière le 21 rue des Lys, le 19 août	Ville
	Taille et nettoyage de l'espace vert dans l'impasse des n°16/18 rue des Lys : fait la semaine du 15 juillet	Ville
	Taille de la haie le long de l'impasse des n°83-85-87 rue des Lys : intervention du service le 15 mai	Ville
	Taille des arbustes dans la rue : intervention du service mi février	Ville
Rue des Glaieuls	Taille d'un buisson qui dépasse sur la place de parking devant le n°18 : fait le 10 juillet	Ville
Rue du Bois Brûlé	Elagage le long du sentier du parcours de santé, ainsi qu'au bord du parking se situant en bas de cette rue : travaux faits le 18 juin	Ville
VOIRIE		
Rue des Lys	Détritus ramassés tout le long de la rue des Lys : le 24 juin	Ville
Rue des Jacinthes	Réparation d'un poteau couché sur le trottoir : le 15 avril	Ville

